



全ト協発第232号(環)  
令和元年8月7日

各都道府県トラック協会会長 殿

公益社団法人 全日本トラック協会  
会長 坂本克己



## 事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について

平素は当協会の事業運営に種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、国土交通省自動車局安全政策課長より、別添のとおり、事業用自動車事故調査委員会が公表した「事業用自動車事故調査報告書」について、周知の依頼文書が発出されました。

特に、大型トラクタ・バンセミトレーラの衝突事故（別添1）については、運転者が運行経路上にあるフェリー乗船中に飲酒し、フェリーを下船する際には点呼を受けることもアルコール検知器で検査をすることもなく運転を開始しており、当該事業者の運転者の間では、フェリー乗船中の飲酒が常態化していたものと考えられています。

つきましては、今後同種の事故を未然に防止するため、貴協会におかれましても本趣旨をご理解のうえ、同報告書において提言のあった再発防止策について積極的に取り組まれるよう、また、運行経路にフェリーを組み入れている事業者に対しては、フェリー乗船中の運転者の休息方法を改めて点検する等により、輸送の安全に万全を期すよう、傘下の会員事業者に対する周知徹底方をお願い申し上げます。

### (参考)

○事業用自動車事故調査委員会 HP : <https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html>  
※本件につきましては、8月7日付で全ト協HPにリンク掲載しています。

(本件に関する問い合わせ先)

公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部  
電話：03-3354-1045 FAX：03-3354-1019

国自安第72号の2  
令和元年8月2日

公益社団法人全日本トラック協会会長 殿

国土交通省自動車局安全政策課長



### 事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について

今般、事業用自動車事故調査委員会が下記のとおり事業用自動車事故調査報告書を公表しました。

今後、同種の事故を未然に防止するため、同報告書において提言のあった再発防止策について、運送事業者等の関係者において積極的に取り組まれるよう貴会傘下会員に対し周知方お願いいたします。

特に、大型トラクタ・バンセミトレーラの衝突事故（別添1）については、報告書中、「運行経路上にある約7時間半のフェリー乗船中に同僚運転者についてもフェリー内での飲酒が確認されるなど、当該事業者の運転者の間では、フェリー乗船中の飲酒が常態化していた。この慣習は長らく当該事業者の運転者の中でまん延していたものであり、その廃止を進言したり会社に報告したりする者がいないまま、継続されてきたものと考えられる。」とされているところ、貴会傘下会員において、運行経路にフェリーを組み入れている事業者に対しては、フェリー乗船中の運転者の休息方法を改めて点検する等により、輸送の安全に万全を期すよう併せて周知方お願いいたします。

### 記

#### ・別添1 [特別重要調査対象事故]

大型トラクタ・バンセミトレーラの衝突事故（大阪市平野区）

#### ・別添2 [重要調査対象事故]

大型トラックの衝突事故（愛知県岡崎市）

#### ・別添3 [重要調査対象事故]

大型トラックの衝突事故（長崎県佐世保市）

#### ・別添4 [重要調査対象事故]

大型乗合バスの衝突事故（兵庫県神戸市）

※ 事業用自動車事故調査報告書については、下記URLより確認いただけます。  
<http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html>

## 事業用自動車事故調査報告書 概要 ～大型トラクタ・バンセミトレーラの衝突事故～ (大阪市平野区)


### 事故概要

平成29年11月22日0時41分頃、大阪市平野区の阪神高速14号松原線の下り線において、大型トラクタ・バンセミトレーラがアルミ鋼材約16,000kgを積載して走行中、第1通行帯から第2通行帯へ車線変更した際、第2通行帯を走行していたタクシーに衝突し、さらにタクシーを中央分離帯との間に挟みながら走行を続け、タクシーは中央分離帯の街灯に衝突して停止した。

この事故により、タクシーの乗客1名が死亡し、乗客1名と運転者が重傷を負った。

なお、事故時、大型トラクタ・バンセミトレーラの運転者は、基準値を超えるアルコールを身体に保有していた。

### 事故状況図



### 原因

- 当該運転者が、片側2車線の第1通行帯を走行中、標識灯の黄色の点滅灯火を工事規制の灯火であると誤認し、右後方の安全確認を行うことなく漫然と第2通行帯に進路変更をしたため、同車両を追い抜こうとしていたタクシーに気付かずに衝突した。
- 同運転者は、事故前に乗船していたフェリー内で焼酎を飲み、フェリーを下船する際には点呼を受けることもアルコール検知器で検査をすることもせずに運転を開始した。このため事故時においては、著しく注意力、判断力が低下していた。
- 同事業者の運転者の中では、フェリー乗船中の飲酒が常態化していた。この慣習は長らく同事業者の運転者の中でまん延していたものであり、その廃止を進言したり会社に報告したりする者のいないまま、継続されてきたものと考えられる。
- 同事業者の社内規程において、飲酒運転惹起者又は検挙された者は、懲戒解雇とする規定を設けていたことや、毎月実施している職場内教育時に飲酒運転防止の指導を実施していたが、その一方で、フェリーダック時の点呼が行われていなかつたことやアルコール検知が行われていなかつたこと、フェリー内の飲酒の正確な情報を把握していなかつたことなど、飲酒運転の抑制に関しての運行管理が形骸化していた。このようなことから、同事業者内では長期間にわたり違法精神を欠いた運転者間での行動が放置されていたことが、このような飲酒運転による重大事故につながつたものと考えられる。

## 再発防止策

★事業者は、飲酒運転を防止するため、次の取り組みをすることが重要である。

- ・運転者に対し、点呼の実施時期を指示し、運行管理者が点呼を実施できる体制を確保した上で確実に実施すること。また、泊まりの運行では、指示した点呼の実施時期を過ぎても電話がない場合は、運行管理者等が電話することにより確実な点呼を実施すること。
- ・電話点呼時に休息期間内での飲酒の有無を口頭で確認するとともに、**アルコール検知器を用いて適切に実施すること。**
- ・出先でのアルコール検知を確実に実施するため、実施状況や測定結果が**リアルタイムで送信できる検知器等の導入**を進めること。
- ・社内規程等に「**労働協約違反として解雇されることもあり得る。**」を規程し、運転者を指導すること。
- ・運行途中にフェリーを頻繁に利用する事業者は、運行管理者等が、必要に応じ、**抜き打ちでフェリーに乗船し**、運転者の休息期間の過ごし方を確認する必要がある。
- ・アルコールが検知された場合、アルコールが検知されなくなるまで運転をさせないこと。
- ・運転者に対し、飲酒運転は、悲惨な事故を引き起こすことを飲酒運転による**事故事例の映像等を用いて周知すること。**

## 事業用自動車事故調査報告書 概要 ～大型トラックの衝突事故～ (愛知県岡崎市)


### 事故概要

平成28年10月2日2時05分頃、愛知県岡崎市の新東名高速道路上り線において、大型トラックが片側2車線の第1通行帯を走行中、進路前方の路側帯に故障のため駐車していた高速乗合バスに衝突した。

この事故により、車外に出ていた高速乗合バスの乗務員2名が側壁と同バスに挟まれ死亡した。また、同バスの車内にいた乗客のうち、1名が重傷を、3名が軽傷を負い、大型トラックの運転者が軽傷を負った。



### 事故状況図



### 原因

- 事故は、大型トラックの運転者が前方不注視のまま漫然運転をしたため、前方の路側帯に故障のため駐車していた高速乗合バスに気付くことなく、路側帯にはみ出し、同バスに衝突した。
- 当該運転者は休日を返上して乗務するなどの勤務状況から、疲労が蓄積していたと考えられ、運転中に注意力を欠き、漫然運転をすることにつながったものと考えられる。
- 当該事業者は、運転者の疲労について配慮を欠き、法令を無視した運行管理を行っていたことが事故の背景にあると考えられる。

### 再発防止策

- ★ 事業者は、運転者に輸送の安全を委ねていることを認識し、安全運行を確保するため、次に掲げる取組を徹底することが重要である。
- 運行管理者に対して、点呼などで運転者の疲労状況や健康状態を慎重に確認させ適正な運行管理を行わせること。
- 運行管理者に対して、始業点呼の際には、運行する経路を具体的に記載した運行指示書を、その都度運転者に手渡すなど適正な運行管理を行わせること。
- 事業を行うのに必要な員数の運転者を常時選任し、欠員が生じた場合、他の運転者にしわ寄せが生じないような労務管理を行うこと。


## 事業用自動車事故調査報告書 概要 ～大型トラックの衝突事故～ (長崎県佐世保市)

### 事故概要

平成29年1月17日6時15分頃、長崎県佐世保市の国道498号において、大型トラックが走行中、凍結した路面においてスリップした。大型トラックはスリップした際、その直前に進行方向前方の交差点において凍結した路面で転倒したオートバイに左後輪を接触させた後、車両の前面が民家の門柱に衝突した。この時、積載していたコンテナタンク3基全てが路上に落下し、対向してきた軽自動車1台が落下したコンテナタンクに衝突した。

この事故により、オートバイの運転者1名が重傷を負い、軽自動車の運転者1名が軽傷を負った。また、コンテナタンクに積載していた20%塩酸(1,000リットル×2基)のほぼ全量及び70%希硫酸(1,000リットル×1基)の一部が路上に漏えいした。

### 事故状況図



### 原因

- 当該運転者は、慣れた運行経路で過去に凍結したことがなかったことから、タイヤチェーン等を装着することなく速度を十分に落とさずに走行して、事故につながった。
- 運行管理者はより安全な高速道路を通るよう指示していたが、同運転者はこの指示を誤って認識し、凍結の可能性があるルートを選択したものと考えられる。
- 運転者は積み荷であるコンテナタンクを荷台に固定する際に、タンク1基当たり2本のラッシングベルトで固定するよう指示されていたが、1本で固縛したため、衝突の衝撃による荷重に耐えられず切断した可能性が考えられ、この結果、積み荷の危険物が道路上に漏えいするなど被害が拡大した。

### 再発防止策

- 事業者は、運転者に輸送の安全を委ねていることを認識し、安全運行を確保するため、次に掲げる取組を徹底する必要がある。
- 運転者教育において、運行経路上の天候や自然環境を踏まえた運転方法を指導すること。具体的な事例に即した危険予知訓練を行うこと。
- 指導教育が形式的なものとならないよう、指導教育方法を工夫するほか、運転者が指導内容を理解できているか確認し、確認結果を記録するなど、実効性のある指導教育を実施すること。
- 積み荷の固縛が適正に行われているか、用具類が劣化していないか等について定期的に確認するなど、積み荷の落下事故防止のための措置を講じること。

## 事業用自動車事故調査報告書 概要 ～大型乗合バスの衝突事故～ (兵庫県神戸市)

### 事故概要

平成29年11月17日11時8分頃、主要地方道神戸市道生田川箕谷線下り阪神高速32号新神戸トンネル内の1.9キロポスト付近において、乗合バスが乗客3名を乗せて片側2車線の第1通行帯を走行中に第2通行帯へ進路変更した際、後方より第2通行帯を走行してきたオートバイと同バスの右後部側面が接触し、オートバイが転倒した。

この事故により、オートバイの運転者が死亡した。バスの乗客に負傷者はなかった。




当該車両



兵庫県警察提供

### 事故状況図



### 原因

- 事故は、乗合バスの運転者が、車線変更する際に後方確認が十分でなかったことから後方から接近してきたオートバイに気付かず接触したことで起きたものと考えられる。
- 運転者は、片側2車線の第1通行帯を走行中、第2通行帯に車線変更しようとして同通行帯を走行する車両（オートバイ）の存在は認識していたものの、オートバイが急速に接近していることに気付かなかっただため、車線変更した際、接触し、オートバイが転倒したものと考えられる。
- 事業者が作成した運転基準図によると、事故地点のトンネル内は車線変更等禁止と記載されていたものの、運行する経路における道路や交通の状況を踏まえた安全に運行するために必要な指導が十分でなかつた可能性が考えられ、また同運転者が運転基準図にしたがつた運行を行つていなかつたことが、結果として事故につながつたと考えられる。

### 再発防止策

- 事業者は、輸送の安全を確保するため、次に掲げた取組を徹底することが重要である。
- 運転者に対する事故防止のための指導教育の重要性を認識し、指導監督指針に基づく指導及び監督を確実に実施すること。
- 運転者に対し、運転基準図に基づき注意を要する箇所や運行の安全を確保するために必要な事項について適切な指導を行うこと。
- 運転者の適性診断の結果、指摘を受けた項目に対し適切な指導教育を実施して、具体的な指導内容や資料を基に指導教育を実施するとともに、このことを日常的に自覚させ、改善に努める運転を心がけるよう継続的に指導すること。