



消 防 危 1 3 8 号  
平成 27 年 6 月 12 日

石油連盟会長  
公益社団法人全日本トラック協会会長  
日本貨物運送協同組合連合会会長  
日本危険物物流団体連絡協議会会長

} 殿

消防庁危険物保安室長



移動タンク貯蔵所における危険物移送等に係る事故防止対策の徹底について

平成 27 年 6 月 6 日午前 5 時半頃、岐阜県関市西神野の県道交差点でガソリンと軽油を合わせて約 1 万 8 千リットル積載していたタンクローリーが横転し、ガソリン約 6 千リットルが流出する事故が発生しました（別添参照）。岐阜県の中濃消防組合消防本部は、火災のおそれがあったため、付近の住民 4 世帯に避難を呼びかける等の対応を行いました。

移動タンク貯蔵所による危険物の移送、車両による危険物の運搬中等の事故は、一度発生すると、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、物流、交通等の社会生活への多大な影響が懸念されます。

移動タンク貯蔵所による危険物の移送中等の安全確保については、貴団体に対し、例年、移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の公表等を通じてお願いをしているところです。今般の事故を踏まえ、貴団体の加盟各社に対し、下記の事項について、さらなる徹底を周知していただくようお願いします。

#### 記

- 1 危険物の移送等にあたり、道路交通法等の関係法令を遵守し、事故防止の徹底を図ること。
- 2 危険物の移送等において、危険物の流出事故等が発生した際は、速やかに消防機関に通報するとともに、被害拡大防止に努めること。

問合せ先  
消防庁危険物保安室  
清水、水野  
電話 03-5253-7524  
FAX 03-5253-7534

岐阜県関市西神野の県道交差点で発生したタンクローリー  
横転事故の概要

1 発生日時等

(1) 発生日時

平成 27 年 6 月 6 日 5 時 25 分頃

(2) 覚知日時

平成 27 年 6 月 6 日 5 時 33 分

2 発生場所

岐阜県関市西神野地内 (県道交差点)

3 死傷者等

なし

4 事故原因等

(1) 事故概要

ガソリン及び軽油計約 18,000 リットルを積載したタンクローリーが、交差点付近のカーブを曲がり切れずに横転し、側面枠等が損傷して第 1 室及び第 3 室のガソリン約 5,400 リットルが流出した事故と推定される。

(2) 事故原因

調査中

5 消防機関の対応

周辺 4 世帯に避難を呼び掛けるとともに (うち 5 名が避難)、周辺住民に火気の使用制限を実施した。また、オイルフェンス、ドラム缶及び吸着マットにより危険物の流出拡大防止及び回収を行い、危険物を除去した。

6 その他

現場付近の道路は約 3 km にわたって通行止めとなった。



写真 1 車両の横転状況 (その 1)



写真 2 車両の横転状況 (その 2)





積載状況	1	2	3	4	5	6	7
	ガソリン 4 k L	ガソリン 4 k L	ガソリン 2 k L	軽油 2 k L	ガソリン 2 k L	2 k L (空)	軽油 4 k L

流出状況	1	2	3	4	5	6	7
	ガソリン 4 k L	流出無し	ガソリン 2 k L	流出無し	流出無し	(空)	流出無し

写真3 車両の横転状況（その3）及び各室からの危険物の流出状況



写真4 危険物表示状況



写真5 残油の回収状況